

★コンポーネントSシリーズ代替品提案資料


TOTO洗面化粧台をご愛用いただき誠にありがとうございます。
 お問い合わせいただきました洗面化粧台の品番は弊社コンポーネントSシリーズと
 想定しております。(販売期間: 1995年12月~1997年12月)
 間違いのないかご確認をお願いいたします。

【対象品番】 LDJ750SP・SPQ LDJ800SP・SPQ LDJ850SP・SPQ LDJ900SP・SPQ
 LDJ1000SP・SPQ LDJ1200SP・SPQ
 ※SPQは床給水タイプ







開き扉の裏側に
品番シールが
貼ってあります

写真はLDJ900SP



シングル TL382AX型



★お取替えご提案シート(1)


洗面ボウルお取替えをご検討の場合

代替品**L587U#SC1**にて取替え可能です。

カウンターを外して交換するため、**TOTOメンテナンスへ依頼**をお願いいたします。

水栓金具の修理をご検討の場合

水栓金具の修理をご検討の場合は、水栓分解図をご確認の上、部品の手配をお願いいたします。
分解図がない場合はご相談ください。



必要部品が無い場合または廃番の場合は水栓金具の修理はできません。

★お取替えご提案シート(2)

洗面化粧台 まるごとお取り替え

洗面化粧台ごとの交換についてもこの機会にぜひご検討ください。
代替品としてはオクターブをおすすめいたします。

※化粧鏡の流用について

現在ご使用の化粧鏡とオクターブの化粧台とは互換性がありません。
洗面化粧台一式でのお取替えとなります。

オクターブ商品特長

更に詳しくはお近くのショールームへ、またはカタログをおとり寄せください。



おすすめ例

NEW

オクターブ

間口 900mm

品番例

LDSFA090BDGAN1T
(化粧鏡LMFA090A3GHC1G)

¥448,000
(税込¥483,840)

洗いやすさを大幅に高める オクターブの3大特長




※止水栓は含まれておりません

★お取替え施工情報

『既存の給排水取り出し位置が

TOTO標準位置(1ページ目参照)の場合』

オクターブの給排水位置



【洗面ボウル高さ800の場合】

■給水・給湯

＜壁給水の場合＞

給水用モデルユニットの対応範囲を超えてしまうため
立ち上げなおしが必要です。

＜床給水の場合＞

給水用モデルユニットの対応範囲を超えてしまうため
立ち上げなおしが必要です。

■排水


＜壁排水の場合＞

壁排水用モデルユニットの品揃えはありません。
オクターブの壁排水位置で配管してください。

＜床排水の場合＞



2段引き出し、3Way、
扉タイプ、片引き出しキャビネットの場合

排水用モデルユニット(LO52 ¥7,650 税込¥8,262)
にて **対応可能**です。



排水用モデルユニット
LO52 ¥7,650
(税込¥8,262)

※体重計収納付の場合は排水位置の変更が必要です。
※図は洗面化粧台のカウンター高さが800mmの場合です。
※既設の洗面化粧台の給排水位置が標準の位置と異なる場合は
オクターブの給排水位置で配管をお願いいたします。



木ねじ位置に固定用木棧(巾90×
厚み30)または、全面に厚み12mm
以上のJAS規格品の合板を入れ
てください