



変更点

<従来品は、TOTO 住宅&パブリックカタログ 2021のP.659、666に掲載しています。>

■①排水管内へのPシールはみ出し防止、および②排水フランジの変形を抑制

| | 変更前 | 変更後 |
|------|------------------------------|--|
| 変更内容 | <p>小便器側に貼り付け</p> <p>Pシール</p> | <p>①フランジ側に貼り付け Pシール取付の簡易化</p> <p>挿入管一体形Pシール</p> <p>補強板</p> <p>②補強板を追加 ねじ締付すぎによるフランジ変形を抑制</p> |
| 設置後 | <p>Pシール</p> | <p>挿入管一体形Pシール</p> <p>補強板</p> |

品番・価格一覧

<従来品>

| 排水フランジ品番 |
|----------|
| HP900 |
| HP900M |
| HP901M |



<仕様変更品>

| 排水フランジ品番 | 希望小売価格 |
|----------|--------|
| HP900D | ¥2,550 |
| HP900MD | ¥3,650 |
| HP901MD | ¥3,650 |

セット品番・希望小売価格の変更はありません。

切替時期


受注・出荷開始日: '21年7月1日

セット品番は、'21年7月1日受注分より仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。

変更点

バルブ本体の材質変更に伴ない、外観が変更になります。

■(例)GRシリーズ 洗面2ハンドル



品番・価格一覧

<従来品>

| 切替グループ | 品番 | シリーズ名 | 商品 |
|-----------|-----------|--------|------------------|
| ① | TLG01201J | GOシリーズ | (洗面) 台付2ハンドル混合水栓 |
| | TLG02201J | GRシリーズ | |
| | TLG04201J | GAシリーズ | |
| ② | TLP02201J | ZLシリーズ | (浴室) 台付2ハンドル混合水栓 |
| | TBP02201J | ZLシリーズ | |
| | TBP02202J | | |
| | TBG01201J | GOシリーズ | |
| | TBG01202J | | |
| | TBG02201J | GRシリーズ | |
| | TBG02202J | | |
| TBG04201J | GAシリーズ | | |

<仕様変更品>

| 品番 |
|------------|
| TLG01201JA |
| TLG02201JA |
| TLG04201JA |
| TLP02201JA |
| TBP02201JA |
| TBP02202JA |
| TBG01201JA |
| TBG01202JA |
| TBG02201JA |
| TBG02202JA |
| TBG04201JA |

希望小売価格、施工方法の変更はありません。

切替時期

受注開始:切替グループ①' 21年7月1日


切替グループ②' 21年10月1日

従来品は、切替グループ①:' 21年7月1日以降、切替グループ②:' 21年10月1日以降
在庫消化後、仕様変更品に自動切り替えさせていただきます。


変更点

■フリースタイル手すりブラケットカバーのTOTOロゴ表示を表面から裏面に変更します

<従来品>



<仕様変更品>



品番・価格一覧

<従来品>

| 品番 | 色番 |
|------------|-------------|
| EWT11BE35Z | #WS/#NF/#BF |
| EWT11BE32Z | |
| EWT11BL35S | |
| EWT11BL32S | |

<仕様変更品>

| 品番 | 色番 |
|------------|-------------|
| EWT11BE35A | #WS/#NF/#BF |
| EWT11BE32A | |
| EWT11BL35N | |
| EWT11BL32N | |



希望小売価格の変更はありません。

切替時期

従来品は、'21年7月1日以降在庫消化後、廃番とさせていただきます。

販促ツール

手すりカタログ('21/8)より今回の変更を反映いたします。